

ARQ. LUIS FELIPE FIERRO – COORDINADOR DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN – PAULO VI PRIMERA ETAPA – II SEMESTRE 2023

RECONSTRUCCIÓN DE ANDENES

ANTES

AHORA

- Canaleta Anden D12 Zona Verde



- Anden Bloque D15 Culata



- Andén Bloque A5 Zona Verde



ARQ. LUIS FELIPE FIERRO – COORDINADOR DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN – PAULO VI PRIMERA ETAPA – II SEMESTRE 2023


- Andén Bloque A12 Zona Verde



- Rampa Entrada Bloques A12 – A13



- Andén Bloque A8 Zona Verde



ARQ. LUIS FELIPE FIERRO – COORDINADOR DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN – PAULO VI PRIMERA ETAPA – II SEMESTRE 2023

- Andén Bloque A9 Zona Verde



- Anden Bloque B1 Zona Verde



INSTALACIONES HIDRAULICAS

ANTES

AHORA

- Arreglo Tubo Roto Pasillo C15




ARQ. LUIS FELIPE FIERRO – COORDINADOR DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN – PAULO VI PRIMERA ETAPA – II SEMESTRE 2023

- Cambio de collarines Bloque D18



- Cambio de collarines Bloque D17



ARQ. LUIS FELIPE FIERRO – COORDINADOR DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN – PAULO VI PRIMERA ETAPA – II SEMESTRE 2023

- Cambio de collarines Bloque B8



- Cambio de collarines Bloque B7



ARQ. LUIS FELIPE FIERRO – COORDINADOR DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN – PAULO VI PRIMERA ETAPA – II SEMESTRE 2023

- Arreglo Tubería Tanque D2



- Arreglo tubería Bloque C14



ARQ. LUIS FELIPE FIERRO – COORDINADOR DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN – PAULO VI PRIMERA ETAPA – II SEMESTRE 2023

- Arreglo tubería aguas negras Bloque D12 Apto 410



- Arreglo tubería Culata Bloque C18



ARQ. LUIS FELIPE FIERRO – COORDINADOR DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN – PAULO VI PRIMERA ETAPA – II SEMESTRE 2023

- Arreglo tubería Culata bloque B19



IMPERMEABILIZACION PRIMEROS PISOS

ANTES

- Impermeabilización Culata Bloque A1



AHORA



ARQ. LUIS FELIPE FIERRO – COORDINADOR DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN – PAULO VI PRIMERA ETAPA – II SEMESTRE 2023


- Impermeabilización Bloque A2



- Impermeabilización Bloque B15



- Impermeabilización Bloque B16



ARQ. LUIS FELIPE FIERRO – COORDINADOR DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN – PAULO VI PRIMERA ETAPA – II SEMESTRE 2023

- Impermeabilización Bloque B13



- Impermeabilización Bloque B14



- Impermeabilización Bloque A15



ARQ. LUIS FELIPE FIERRO – COORDINADOR DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN – PAULO VI PRIMERA ETAPA – II SEMESTRE 2023

- Impermeabilización Bloque D9



- Impermeabilización Bloque D3



- Impermeabilización Bloque D4



ARQ. LUIS FELIPE FIERRO – COORDINADOR DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN – PAULO VI PRIMERA ETAPA – II SEMESTRE 2023

IMPERMEABILIZACION PUNTO FIJO

ANTES

AHORA

- Impermeabilización B5 – B6



- Impermeabilización D21 – D22



- Impermeabilización Cachucha C1 – C2



ARQ. LUIS FELIPE FIERRO – COORDINADOR DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN – PAULO VI PRIMERA ETAPA – II SEMESTRE 2023


- Impermeabilización D1 – D2



- Impermeabilización D5 – D6



- Impermeabilización D19 – D20



ARQ. LUIS FELIPE FIERRO – COORDINADOR DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN – PAULO VI PRIMERA ETAPA – II SEMESTRE 2023

- Impermeabilización B13 – B14



CAMBIO DE CANALES

ANTES

AHORA

- Canal Bloque D-7 Zona Verde



- Canal Bloque D-8 Zona Verde



ARQ. LUIS FELIPE FIERRO – COORDINADOR DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN – PAULO VI PRIMERA ETAPA – II SEMESTRE 2023

- Canal Bloque C-1 Zona Dura



- Canal Bloque C-2 Zona Dura



- Canal Bloque D-16 Zona Dura



ARQ. LUIS FELIPE FIERRO – COORDINADOR DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN – PAULO VI PRIMERA ETAPA – II SEMESTRE 2023


- Canal Bloque D-16 Zona Verde



- Canal Bloque B-15 Zona Verde



- Canal Bloque B-16 Zona Verde




ARQ. LUIS FELIPE FIERRO – COORDINADOR DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN – PAULO VI PRIMERA ETAPA – II SEMESTRE 2023

- Canal Bloque B-12 Zona Verde



- Canal Bloque B-9 Zona Verde



ARQ. LUIS FELIPE FIERRO – COORDINADOR DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN – PAULO VI PRIMERA ETAPA – II SEMESTRE 2023

INSTALACION DE BAJANTES

ANTES

- Cambio de Bajante Shut de Basura D5 – D6



AHORA




- Bajante adicional D20 Zona Dura



ARQ. LUIS FELIPE FIERRO – COORDINADOR DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN – PAULO VI PRIMERA ETAPA – II SEMESTRE 2023

- Cambio de Bajante D9 Zona Verde



RESANE DE GRIETAS

ANTES

AHORA

- Resane de Grietas Bloque B19




ARQ. LUIS FELIPE FIERRO – COORDINADOR DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN – PAULO VI PRIMERA ETAPA – II SEMESTRE 2023

- Resane de Grietas Bloque D4



- Resane de grietas Bloque C3



ARQ. LUIS FELIPE FIERRO – COORDINADOR DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN – PAULO VI PRIMERA ETAPA – II SEMESTRE 2023

MANTENIMIENTO PINTURA

ANTES

AHORA

- Pintura Bloques A8 – A9



- Pintura Bloque D23



- Pintura Bloques D19 – D20



ARQ. LUIS FELIPE FIERRO – COORDINADOR DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN – PAULO VI PRIMERA ETAPA – II SEMESTRE 2023

- Pintura Bloques C1 – C2



- Pintura Bloques D5 – D6



- Pintura Bloques D3 – D4



ARQ. LUIS FELIPE FIERRO – COORDINADOR DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN – PAULO VI PRIMERA ETAPA – II SEMESTRE 2023

- Pintura Bloques C12 – C13



CUARTOS DE ASEO – SHUTS DE BASURA

ANTES

AHORA

- Pintura Cuarto de Aseo D23



ARQ. LUIS FELIPE FIERRO – COORDINADOR DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN – PAULO VI PRIMERA ETAPA – II SEMESTRE 2023

- Pintura Cuarto de Aseo C1 – C2




- Cuarto de Aseo Bloque D15 – D16




ARQ. LUIS FELIPE FIERRO – COORDINADOR DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN – PAULO VI PRIMERA ETAPA – II SEMESTRE 2023

- Pintura Cuarto de Aseo D3 – D4



- Cuarto de Aseo Bloque A16 – A17



ARQ. LUIS FELIPE FIERRO – COORDINADOR DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN – PAULO VI PRIMERA ETAPA – II SEMESTRE 2023

- Shut de basura C19 – C20



INSTALACIONES ELECTRICAS

ANTES

AHORA

- Instalación Luminarias Zona A



ARQ. LUIS FELIPE FIERRO – COORDINADOR DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN – PAULO VI PRIMERA ETAPA – II SEMESTRE 2023

- Instalación Luminarias Zona B



- Instalación Reflectores Zona D



- Instalación Luminaria Solar Zona A




ARQ. LUIS FELIPE FIERRO – COORDINADOR DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN – PAULO VI PRIMERA ETAPA – II SEMESTRE 2023

- Instalación Sensores Bloque A5



- Instalación Sensores Bloques D15 – D16




TAPAS DE INSPECCION


ANTES

AHORA

- Tapas de inspección Bloque D17



- Tapas de inspección Bloque D18



ARQ. LUIS FELIPE FIERRO – COORDINADOR DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN – PAULO VI PRIMERA ETAPA – II SEMESTRE 2023


VARIOS

ANTES

- Arreglo Cuarto de Culata B9



AHORA



- Cambio de Plantas Jardín Zona B



ARQ. LUIS FELIPE FIERRO – COORDINADOR DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN – PAULO VI PRIMERA ETAPA – II SEMESTRE 2023

- Sembrado de Eugénias Parabólica




- Mantenimiento Camino Cancha



ARQ. LUIS FELIPE FIERRO – COORDINADOR DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN – PAULO VI PRIMERA ETAPA – II SEMESTRE 2023

- Arreglo Cuarto de Culata D11




- Arreglo Punto Fijo D21 – D22



ARQ. LUIS FELIPE FIERRO – COORDINADOR DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN – PAULO VI PRIMERA ETAPA – II SEMESTRE 2023

- Arreglo techo Bloque D17 – D18



- Cambio de Puerta Bloque D11



ARQ. LUIS FELIPE FIERRO – COORDINADOR DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN – PAULO VI PRIMERA ETAPA – II SEMESTRE 2023


- Arreglo Caja de Aguas Lluvias A8



- Instalación Rejilla A12 – A13



- Arreglo Entrada Bloques A10 – A11



ARQ. LUIS FELIPE FIERRO – COORDINADOR DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN – PAULO VI PRIMERA ETAPA – II SEMESTRE 2023

- Cambio de puerta Culata B9



- Cambio Techo Ascensor A12 – A13



- Arreglo Matera Zona A



ARQ. LUIS FELIPE FIERRO – COORDINADOR DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN – PAULO VI PRIMERA ETAPA – II SEMESTRE 2023

- Cambio de puerta Culata C12



- Cambio de puerta Culata C15



ARQ. LUIS FELIPE FIERRO – COORDINADOR DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN – PAULO VI PRIMERA ETAPA – II SEMESTRE 2023

- Cambio de puerta Culata B14



- Cambio de puerta Culata A15



ARQ. LUIS FELIPE FIERRO – COORDINADOR DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN – PAULO VI PRIMERA ETAPA – II SEMESTRE 2023

- Cambio de puerta Culata A11

